


SONNENDACH SPEED


INHALT

- 1 Sonnendach mit 4 Spanngurte
- 4 Stützstangen mit Winkel (A)
- 2 Querstangen (B)




MONTAGE


- Schieben Sie die Querstangen(B), vorne und hinten, durch die Fächer im Sonnendach.



- Hängen Sie die Stützstangen A mit den Haken, von außen nach innen, in der Ösenleiste ein. (vordere Stange 3. Öse von vorne, hintere Stange 3. Öse von hinten)



- Verbinden Sie die Stützstangen (A) mit den Querstangen (B).



- Befestigen Sie die vorderen Gurte an den vorderen beiden D-Ringen und die hinteren Gurten an den Tragegriffen.



- Spannen Sie das Sonnendach mit den Gurten gleichmäßig ab.




WICHTIG
Das Sonnendach darf nur bei langsamer Fahrt verwendet werden.

SONNENDACH SPEED

INHALT

- 1 Sonnendach mit 4 Spanngurte
- 4 Stützstangen mit Winkel (A)
- 2 Querstangen (B)




MONTAGE

- Schieben Sie die Querstangen(B), vorne und hinten, durch die Fächer im Sonnendach.



- Hängen Sie die Stützstangen A mit den Haken, von außen nach innen, in der Ösenleiste ein. (vordere Stange 3. Öse von vorne, hintere Stange 3. Öse von hinten)



- Verbinden Sie die Stützstangen (A) mit den Querstangen (B).



- Befestigen Sie die vorderen Gurte an den vorderen beiden D-Ringen und die hinteren Gurten an den Tragegriffen.



- Spannen Sie das Sonnendach mit den Gurten gleichmäßig ab.




WICHTIG
Das Sonnendach darf nur bei langsamer Fahrt verwendet werden.

SUN-AWNING SPEED


PARTS LIST

- 1 Sun-awning with 4 stretch belts
- 4 supporting poles with hook and angle (A)
- 2 cross poles (B)




ASSEMBLY

- Put the cross poles through the tunnel in the front and rear of the awning.



- Hook the supporting poles A in the eyelets strip with the hooks from outside to inside. (front poles 3rd eye from front, rear poles 4th eye from rear)



- Connect the supporting poles (A) with the cross poles (B).



- Fix the front stretch belts on the front D-ring fittings and the rear belts on the carry handle.



- Tighten all belts evenly.




IMPORTANT
Use the sun-awning just for slowly speed.

SUN-AWNING SPEED

PARTS LIST

- 1 Sun-awning with 4 stretch belts
- 4 supporting poles with hook and angle (A)
- 2 cross poles (B)




ASSEMBLY

- Put the cross poles through the tunnel in the front and rear of the awning.



- Hook the supporting poles A in the eyelets strip with the hooks from outside to inside. (front poles 3rd eye from front, rear poles 4th eye from rear)



- Connect the supporting poles (A) with the cross poles (B).



- Fix the front stretch belts on the front D-ring fittings and the rear belts on the carry handle.



- Tighten all belts evenly.



IMPORTANT
Use the sun-awning just for slowly speed.